

Relatório Fotográfico 04/2021

Data: 30 / 04 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Trabalhos preparatórios e acessórios

Localização: Estaleiro da obra

Data: Abril/2021



Dia 19



Dia 19



Dia 22



Dia 30

Relatório Fotográfico 04/2021

Data: 30 / 04 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Dragagens, escavações e remoções

Localização: Esporão sul

Data: Abril/2021



Dia 01



Dia 01



Dia 06



Dia 08

Relatório Fotográfico 04/2021

Data: 30 / 04 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 22



Dia 22

Descrição: Enrocamentos

Localização: Esporão norte

Data: Abril/2021



Dia 06



Dia 06

Relatório Fotográfico 04/2021

Data: 30 / 04 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 28

Localização: Esporão sul

Data: Abril/2021




Dia 08



Dia 09



Dia 12



Dia 14

Relatório Fotográfico 04/2021

Data: 30 / 04 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 20



Dia 20



Dia 20



Dia 22



Dia 28



Relatório Fotográfico 04/2021

Data: 30 / 04 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 29



Dia 29

Descrição: Pré-fabricação de blocos Antífer

Localização: Estaleiro da obra

Data: Abril/2021



Dia 01



Dia 01



Dia 06



Dia 06

Relatório Fotográfico 04/2021

Data: 30 / 04 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 15



Dia 15



Dia 15



Dia 15

Relatório Fotográfico 04/2021

Data: 30 / 04 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino

Localização: Esporão Norte

Data: Abril/2021



Dia 09



Dia 09



Dia 09



Dia 23

Relatório Fotográfico 04/2021

Data: 30 / 04 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 23



Dia 23



Dia 29



Dia 29

Observações

Técnico Responsável

RUBRICA / DATA: 30/04/2021

Abílio Castanheira