



# Relatório Fotográfico 01/2021

Data: 31 / 01 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Trabalhos preparatórios e acessórios

Localização: Estaleiro da obra

Data: Janeiro/2021

Dia 13 - Execução de fossa séptica estanque dos esgotos da instalação sanitária do Escritório da Obra



Dia 18



Dia 18

# Relatório Fotográfico 01/2021

Data: 31 / 01 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 22



Dia 22



Dia 28



Dia 28



# Relatório Fotográfico 01/2021

Data: 31 / 01 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Dragagens, escavações e remoções

Localização: Esporão norte

Data: Janeiro/2021



Dia 13



Dia 13



Dia 28



Dia 13

# Relatório Fotográfico 01/2021

Data: 31 / 01 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Enrocamentos

Localização: Esporão norte

Data: Janeiro/2021



Dia 19



Dia 19



Dia 27



Dia 27





# Relatório Fotográfico 01/2021

Data: 31 / 01 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Pré-fabricação de blocos Antífer

Localização: Estaleiro da obra

Data: Janeiro/2021



Dia 13



Dia 13



Dia 18



Dia 18

Observações

Técnico Responsável

RUBRICA / DATA: 31/01/2021

Abílio Castanheira