



## ESCLARECIMENTO APA

### *Situação no Dique do Rio Mondego*

Durante o dia de ontem, **29 de janeiro**, foi reportado pelas autoridades locais, incluindo pela **GNR** o aparecimento de **ressurgências com alguma expressão** no talude exterior do dique do rio Mondego regularizado, na zona sob o tabuleiro da **Autoestrada A1**.

Estas ressurgências ocorrem ao nível das **juntas de construção dos painéis de betão** que revestem e protegem este troço do dique.

Com o objetivo de avaliar a situação, foi solicitado o apoio do **Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)** para a realização de uma inspeção técnica e diagnóstico da ocorrência.

A inspeção, realizada hoje, **30 de janeiro, pelas 17h30**, permitiu concluir que **não se encontra, em curso, neste momento qualquer fenómeno de instabilidade ou insegurança estrutural**.

No entanto, atendendo à possibilidade de **subidas do nível da água do rio**, o LNEC recomendou, como medida preventiva, a **instalação de sistemas de filtragem destas ressurgências com recurso a sacos de areia**, que serão colocados em todas as juntas onde se verifica a saída de água

As entidades competentes continuam a acompanhar permanentemente a situação, apelando para que se **mantenha a tranquilidade**, siga as orientações da **Proteção Civil** e se mantenha informada através dos canais oficiais.

###

[media@apambiente.pt](mailto:media@apambiente.pt)

Rua da Murgueira 9 – Zambujal – Alfragide

2610-124 Amadora

(+351) 214728200

[apambiente.pt](http://apambiente.pt)

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

