

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Reabilitação e Manutenção da Defesa Aderente DA9

A intervenção localiza-se a sul da Praia da Costa Nova, no Concelho de Ílhavo, no Distrito de Aveiro (Figura 1).




Figura 1 – Troço a sul da Praia da Costa Nova

O objetivo da intervenção consistiu na estabilização do cordão dunar, através do reforço e reabilitação da defesa aderente DA9, constituída pela estrutura longitudinal aderente a sul do Esporão E11, que permite assegurar a manutenção equilibrada das zonas costeiras particularmente ameaçadas pelo avanço do mar numa extensão total aproximada de 395 metros, que se localiza no Concelho de Ílhavo.

Valor do investimento (inclui IVA)	Data de conclusão
727 000,00 €	26/10/2022

Reabilitação e Manutenção da Defesa Aderente DA9 - Antes da Intervenção





Reabilitação e Manutenção da Defesa Aderente DA9 - Durante a Intervenção









Reabilitação e Manutenção da Defesa Aderente DA9 - Depois da Intervenção



