



Sessão de Esclarecimento sobre o Plano Nacional para o Radão:

Técnicas de medição do gás radão

Heloisa Fonseca

Divisão de Planeamento e Proteção Ambiental | DEPR heloisa.fonseca@apambiente.pt




O Radão - Origem

O radão é um gás radioativo de origem natural, não tem cor, nem cheiro.

- Pertence à cadeia de decaimento do urânio-238.
- Todos os elementos têm diferentes tempos de meia-vida
- Tempo de meia-vida do radão é
 3,8 dias.

Tempo de meia-vida: tempo necessário para um isótopo instável decair para a metade da sua massa (com emissão de radiação).









Rn-222

PRODUTOS DE RADÃO **DECAIMENTO METODOLOGIA** PONTUAL | CONTÍNUA | INTEGRADA **A**MOSTRAGEM **P**ASSIVA **A**TIVA

polónio-218; chumbo-214 bismuto-214; polónio-214

> Fração ligada e não ligada









- Medição pontual medição baseada numa amostra aleatória recolhida num período inferior a uma hora, num determinado ponto do espaço, juntamente com uma análise (por exemplo, contagem) realizada simultaneamente ou após um determinado período de tempo.
- Medição contínua medição obtida com recolha de uma amostra continuamente (ou em intervalos de integração entre 1 min a 120 min) com análise simultânea ou ligeiramente retardada.
- Medição integrada medição efetuada por amostragem contínua de um volume de ar que, ao longo do tempo, vai acumulando grandezas físicas (número de traços nucleares, número de cargas elétricas, etc.) devido à desintegração do radão e/ou dos seus produtos de decaimento, seguida de análise no final do período de acumulação.
- Amostragem ativa amostragem que utiliza dispositivos ativos, como bombas, para a recolha de amostras da atmosfera.
- Amostragem passiva amostragem sem usar dispositivos ativos, como bombas para amostragem da atmosfera, sendo que na maioria dos instrumentos a amostragem é realizada principalmente por difusão.
- Fração ligada fração da concentração de energia alfa potencial dos produtos de decaimento de curta duração que está ligada ao aerossol ambiente.
- Fração não ligada fração da concentração potencial de energia alfa de produtos de decomposição de vida curta que não está ligada ao aerossol ambiente, diâmetro mediano de atividade (AMD) < 10 nm

Fonte: https://www.iso.org/standard/76006.html











Tipo de detetor	Princípio	Amostragem	Incerteza	Tempo de amostragem	Custo
Detetor sólido de traços	 Câmara de difusão Partículas alfa LR-115 ou CR-39 Solução NAOH Microscópio ótico 	Passiva	10 - 25	longo	baixo
Carvão Ativado	 Radão adsorvido no carvão ativado Os produtos de decaimento formados ficam retidos Espectrometria gama ou cintilação líquida 	Passiva	10 - 30	pequeno	baixo
Detetor de eletreto	 Eletreto funciona como fonte de um campo elétrico e sensor na câmara de iões Ionização do ar pela radiação emitida pelo radão e descendentes Resulta na perda de carga pelo eletreto 	Passiva	8 - 15	longo	médio
Cintilómetros	 Célula de Lucas em vácuo Cintilador de ZnS:Ag Pulsos de luz resultantes da interação de partículas alfa Fotomultiplicador 	Passiva/Ativa	10 - 20	pequeno	médio
Monitor Continuo	 Ar entra para a câmara de ionização por difusão ou é bombeado Ionização medida é a causada pela decomposição do radão e dos seus produtos de decaimento Partículas alfa 	Ativa	~ 10	longo	alto







https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/ Public/36/010/36010924.pdf?r=1

Exemplos de Amostragem Passiva

Detetor sólido de traços



Detetor de eletreto



Detetor carvão ativado









Exemplos de Amostragem Ativa

Câmaras de ionização



Cintilómetros - Câmaras de Lucas








Importância do tempo de amostragem

- Variações Diárias
- Variações Sazonais
- Medições de curta duração ou instantâneas - alguns minutos a dias
- Medições de longa duração três meses a um ano











Recomendações APA para a medição

- Detetores **passivos**:
 - Monitorização de diagnóstico e de eficácia
- Detetores ativos:
 - Monitorização em contexto de mitigação
- A medição deve ser realizada com <u>detetores</u>
 <u>passivos</u> durante **3 meses**. Após esse período,
 o detetor é analisado em laboratório, obtendose o valor da concentração de radão.

Prestação de serviços de medição de radão por detetores passivos no ar interior de edifícios



https://apambiente.pt/prevencao-e-gestao-de-riscos/medicao-de-radao











O Radão - Detetores

Como colocar os detetores passivos?

- Na divisão mais ocupada;
- A cerca de **1 a 2 metros do chão**, num espaço livre;
- Afastado da parede;
- Afastado de qualquer **fonte de calor e da luz solar**;
- Afastado de uma **fonte de ar fresco**, como um ventilador de entrada de ar, ventilação permanente ou uma janela aberta com frequência;
- Não deve ser colocado em locais com poeiras ou humidade excessiva.









Mais informações e contactos:







Locais de trabalho



Prevenção e remediação



Campanha de monitorização



Mapa de suscetibilidade



Plano nacional para o radão

website: www.apambiente.pt/radao

email: radão@apambiente.pt

telefone: 214 728 262



















OBRIGADO

apambiente.pt