

apa

agência portuguesa
do ambiente

Cofinanciado por:

POSEUR
PROGRAMA OPERACIONAL
SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS
2014-2020

**PORTUGAL
2020**

 **UNIÃO EUROPEIA**
Fundo de Coesão



INTERVENÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS ESPORÕES E DAS OBRAS LONGITUDINAIS ADERENTES NAS PRAIAS DE SÃO JOÃO E COSTA DA CAPARICA


VOLUME 2 – CADERNO DE ENCARGOS

TOMO 1 - PROJETO DE EXECUÇÃO

1.2 – PEÇAS DESENHADAS

SETEMBRO DE 2022

 **MSW**
ESTUDOS E PROJECTOS DE OBRAS MARÍTIMAS



apa
agência portuguesa
do ambiente

Cofinanciado por:

POSUR
PROGRAMA OPERACIONAL
SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS
2014-20

PORTUGAL
2020

 **UNIÃO EUROPEIA**
Fundo de Coesão

INTERVENÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS ESPORÕES E DAS OBRAS LONGITUDINAIS ADERENTES NAS PRAIAS DE SÃO JOÃO E COSTA DA CAPARICA

VOLUME 2 – CADERNO DE ENCARGOS

TOMO 1 - PROJETO DE EXECUÇÃO

1.2 – PEÇAS DESENHADAS

			CÓDIGO	T1244-0-PE-OBM-DWG-00-3		
03	22/11/2022	Introdução de pormenores – Blocos Antifer	HL/LF	MD	HL	
02	20/09/2022	Revisão geral	HL/LF	MD	HL	
00	21/06/2022	Primeira emissão	HL/LF	MD	HL	
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	PREPARADO	VERIFICADO	APROVADO	

Rua João Saraiva 32
1700-250 Lisboa
Portugal
(+351) 215 831 475
geral@msw-consultores.pt
www.msw-norvia.pt

 **MSW**
ESTUDOS E PROJECTOS DE OBRAS MARÍTIMAS

LISTA DE DESENHOS

Planta de Localização	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-001-A)
Situação de Referência – Plantas dos EC1+EC2+EC3	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-002-A)
Situação de Referência – Plantas dos EC4+EC5	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-003-A)
Situação de Referência – Plantas dos EC6+EC7	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-004-A)
Situação de Referência – Plantas dos EV1+EV2	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-005-A)
Situação de Referência – Perfis do EC1	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-006-A)
Situação de Referência – Perfis do EC2	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-007-A)
Situação de Referência – Perfis do EC3	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-008-A)
Situação de Referência – Perfis do EC4 (Folha 1/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-009-A)
Situação de Referência – Perfis do EC4 (Folha 2/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-010-A)
Situação de Referência – Perfis do EC5	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-011-A)
Situação de Referência – Perfis do EC6 (Folha 1/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-012-A)
Situação de Referência – Perfis do EC6 (Folha 2/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-013-A)
Situação de Referência – Perfis do EC7	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-014-A)
Situação de Referência – Perfis do EV1 (Folha 1/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-015-A)
Situação de Referência – Perfis do EV1 (Folha 2/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-016-A)
Situação de Referência – Perfis do EV2 (Folha 1/3)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-017-A)
Situação de Referência – Perfis do EV2 (Folha 2/3)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-018-0)
Situação de Referência – Perfis do EV2 (Folha 3/3)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-019-A)
Intervenção de Reforço – Plantas do EC1	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-020-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EC1	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-021-0)

Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EC1	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-022-A)
Intervenção de Reforço – Plantas do EC2	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-023-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EC2	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-024-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EC2	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-025-0)
Intervenção de Reforço – Plantas do EC3	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-026-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EC3	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-027-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EC3	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-028-0)
Intervenção de Reforço – Plantas do EC4	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-029-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EC4 (Folha 1/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-030-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EC4 (Folha 2/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-031-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EC4 (Folha 1/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-032-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EC4 (Folha 2/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-033-0)
Intervenção de Reforço – Plantas do EC5	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-034-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EC5	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-035-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EC5	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-036-0)
Intervenção de Reforço – Plantas do EC6	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-037-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EC6 (Folha 1/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-038-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EC6 (Folha 2/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-039-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EC6 (Folha 1/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-040-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EC6 (Folha 2/2).....	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-041-0)
Intervenção de Reforço – Plantas do EC7	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-042-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EC7	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-043-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EC7	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-044-0)

Intervenção de Reforço – Plantas do EV1	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-045-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EV1	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-046-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EV1	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-047-0)
Intervenção de Reforço – Plantas do EV2	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-048-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Remoção do EV2	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-049-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EV2 (Folha 1/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-050-0)
Intervenção de Reforço – Perfis de Colocação do EV2 (Folha 2/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-051-0)
Intervenção de Reforço – Obras longitudinais (Folha 1/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-052-0)
Intervenção de Reforço – Obras longitudinais (Folha 2/2)	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-053-0)
Planta de localização de estaleiros e de acessos provisórios às frentes de obra	(T1244-0-EP-OBM-DWG-00-054-0)

