



# Relatório Fotográfico 08/2021


Data: 31 / 08 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Trabalhos preparatórios e acessórios

Localização: Estaleiro da obra

Data: Agosto/2021



Dia 16



Dia 16



Dia 19



Dia 19



Dia 24



Dia 24

# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 26



Dia 27



Dia 27



Dia 27



Dia 27



Dia 30




# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 31



Dia 31

Descrição: Dragagens, escavações e remoções

Localização: Esporão sul


Data: Agosto/2021



Dia 05



Dia 05



Dia 12



Dia 13


# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 20



Dia 20

Descrição: Enrocamentos

Localização: Esporão sul

Data: Agosto/2021



Dia 10



Dia 10



Dia 25



Dia 25

# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 26



Dia 27



Dia 27



Dia 30

Localização: Esporão Norte

Data: Agosto/2021



Dia 02



Dia 03




# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021


“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 04



Dia 06



Dia 06



Dia 06



Dia 10




Dia 11

# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 16



Dia 16



Dia 18



Dia 30



Dia 30



Dia 30

# Relatório Fotográfico 08/2021


Data: 31 / 08 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Transporte e colocação de blocos Antifer

Localização: Esporão Sul


Data: Agosto/2021




Dia 04



Dia 05



Dia 05



Dia 06





# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021


“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”




Dia 06




Dia 06




Dia 06



Dia 09



Dia 09




Dia 09

# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021

## “Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 09




Dia 09




Dia 09



Dia 09



Dia 10




Dia 10

# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021

## “Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 10



Dia 13



Dia 16



Dia 16



Dia 16




Dia 16

# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021

## “Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 23



Dia 23



Dia 23



Dia 25



Dia 25




Dia 25

# Relatório Fotográfico 08/2021

Data: 31 / 08 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”




Dia 25



Dia 25



Dia 25



Dia 30

## Observações

## Técnico Responsável

RUBRICA / DATA: 31/08/2021

Abílio Castanheira