



Relatório Fotográfico 12/2020

Data: 31 / 12 / 2020

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Trabalhos preparatórios e acessórios

Localização: Estaleiro da obra

Data: 22/12/2020



Relatório Fotográfico 12/2020

Data: 31 / 12 / 2020

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Descrição: Pré-fabricação de blocos Antifer

Localização: Estaleiro da obra

Data: 22/12/2020



Relatório Fotográfico 12/2020

Data: 31 / 12 / 2020

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Localização: Estaleiro da obra

Data: 28/12/2020



Relatório Fotográfico 12/2020

Data: 31 / 12 / 2020

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Observações

Técnico Responsável

RUBRICA / DATA: 31/12/2020

Abílio Castanheira