



Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Trabalhos preparatórios e acessórios

Localização: Estaleiro da obra


Data: Outubro/2021



Dia 06




Dia 08



Dia 11



Dia 11



Dia 12



Dia 14

Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 18




Dia 19



Dia 19



Dia 21



Dia 22



Dia 22

Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 25



Dia 25



Dia 25



Dia 26



Dia 26




Dia 27


Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 28



Dia 28



Dia 29



Dia 29

Descrição: Dragagens, escavações e remoções

Localização: Esporão norte

Data: Outubro/2021



Dia 07



Dia 07



Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 22

Descrição: Enrocamentos

Localização: Esporão sul

Data: Outubro/2021



Dia 06



Dia 07



Dia 08



Dia 11

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt

Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 11



Dia 11



Dia 11



Dia 12




Dia 12

Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 13



Dia 14



Dia 14



Dia 15



Dia 15



Dia 18

Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 18




Dia 18



Dia 18



Dia 18



Dia 18



Dia 18

Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 18



Dia 18



Dia 19



Dia 19



Dia 19




Dia 19


Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 20



Dia 20




Dia 20



Dia 20



Dia 21



Dia 21



Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 22

Localização: Esporão Norte

Data: Outubro/2021




Dia 01



Dia 04



Dia 08



Dia 11

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt



Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 11



Dia 19



Dia 21



Dia 21




Dia 21


Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”




Dia 22



Dia 22



Dia 25



Dia 25



Dia 26



Dia 26




Relatório Fotográfico 10/2021

Data: 31 / 10 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 26



Dia 29

Observações

Técnico Responsável

RUBRICA / DATA: 31/10/2021

Abílio Castanheira
