Quaternaire
Portugal

POA C L
Plano de Ordenamento da Albufeira
de Crestuma-Lever

PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER

ESTUDOS DE BASE

VOLUME 3 – CARACTERIZAÇÕES DE PORMENOR

INSTITUTO DA ÁGUA

PROGRAMBIENTE

Projecto Co-Financiado
pelo FEDER

Fevereiro de 2004

ÍNDICE GERAL DE VOLUMES:

VOLUME 1 – ENQUADRAMENTO TERRTORIAL E SÓCIO-ECÓNOMICO

VOLUME 2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
TOMO 1 - ANEXOS

VOLUME 3- CARACTERIZAÇÕES DE PORMENOR

VOLUME 4 - DESENHOS

VOLUME 5 – SÍNTESE DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

ÍNDICE DO VOLUME 3

	Pág.
1.INTRODUÇÃO	1
2. CARACTERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS POPULACIONAIS	4
3. CARACTERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE RECERIO E LAZER RIBEIRINHOS	9

ANEXOS:

1. CARACTERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS POPULACIONAIS
2. CARACTERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE LAZER RIBEIRINHOS

1. INTRODUÇÃO

O presente volume corresponde à caracterização dos **núcleos populacionais** e **núcleos de recreio e lazer ribeirinhos** existentes na área de intervenção do Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever. Os dois capítulos seguintes constituem uma síntese baseada na caracterização pormenorizada de cada núcleo efectuada através do preenchimento de uma ficha com diversos parâmetros. A esta caracterização está associado o desenho 08 onde se define e identifica cada núcleo, bem como os acessos existentes e respectiva tipologia de pavimento, os equipamentos e os estabelecimentos de comércio encontrados e o património edificado inventariado. Os núcleos populacionais são os representados da carta de Uso Actual do Solo, tendo sido identificados não só com base nas áreas urbanas/urbanizáveis definidas nos PDM em vigor, mas também com base nos levantamentos de campo efectuados. Estas áreas correspondem a áreas efectivamente construídas e de relativa concentração de edifícios. A sobreposição no mesmo desenho das áreas urbanas/urbanizáveis dos PDM permitiu verificar o nível de ocupação e consolidação desses perímetros. Por outro lado, a representação das áreas afectas ao turismo existentes permitiu consolidar a noção da dimensão do espaço construído dentro da área de intervenção.

Os núcleos de recreio e lazer ribeirinhos representados correspondem aos espaços onde existem infraestruturas de apoio náutico, designadamente rampas para acesso das embarcações à água, cais, marinas, pontões, etc., bem como as zonas balneares e parques de merendas. Embora com funções específicas distintas, todas contribuem para a utilização das margens da albufeira para efeitos recreativos. Para além deste “objectivo comum”, estes espaços coexistem nos mesmos locais constituindo verdadeiros pontos de recreio e lazer multifuncionais, muitas vezes com serviços de apoio comuns. Por estes motivos, foram caracterizados conjuntamente na mesma ficha.

A identificação e caracterização das infra-estruturas de apoio náutico não abrange as de carácter privado e de pequena dimensão, como é o caso das estruturas flutuantes de ancoragem existentes em diversas propriedades.

O capítulo 3 integra também uma breve caracterização dos dois portos comerciais existentes.

Nas fichas de caracterização nos núcleos populacionais, são identificados e analisados os seguintes temas:

- Localização (identificação do núcleo, freguesia e concelho);
- Acessibilidade rodoviária ao núcleo, onde se refere o tipo de pavimento dos principais acessos, bem como a distância deste à albufeira:
- Imagem do aglomerado: malha urbana, tipo de ocupação, características do edificado (volumetrias e estado de conservação), e características do espaço público (onde se refere o tipo de espaços exteriores públicos existentes e o respectivo estado de conservação);
- Relação núcleo/albufeira: impacte do aglomerado na albufeira, interacção entre o aglomerado e a albufeira e acesso público ao plano de água;
- Características do aglomerado: funções, equipamentos e serviços existentes e infra-estruturas básicas;
- Plano Director Municipal: identificação do diploma, regulamentação associada e outros planos/propostas.

As fichas de caracterização nos núcleos de recreio e lazer ribeirinhos, permitiram caracterizar os elementos mais relevantes de cada infra-estrutura de apoio náutico e de cada espaço de lazer:

- Localização da infra-estrutura no concelho, freguesia, local, aglomerado em que se encontra inserida no território do plano;
- Tipologia: identificação do tipo de infra-estrutura e a sua classificação no caso dos apoios náuticos;
- Acesso: caracterização da morfologia, do estado de conservação e tipologia de estacionamento viário quando este exista;
- Serviços de Apoio e Infra-estruturas: identificação dos serviços de apoio e infra-estruturas existentes;
- Características do Apoio Náutico: caracterização da tipologia de apoio náutico existente;

- Cais de acostagem – identificação do material de construção, do seu estado de conservação e as suas dimensões;

- Pontão ou embarcadouro - identificação do material de construção, do seu estado de conservação, das suas dimensões e capacidade de estacionamento viário quando exista;

- Rampa de Varadouro – identificação do material de construção;

- Outras estruturas de ancoragem - identificação do tipo de estrutura;

- Caracterização da zona balnear: quanto à sua morfologia e dimensão;

- Caracterização do parque de merendas: quanto aos equipamentos existentes, material de construção e estado de conservação.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS POPULACIONAIS

Na área de intervenção do POACL foram identificados um total de 59 núcleos populacionais, pertencentes a 27 freguesias, correspondentes aos 7 concelhos e distribuídos da seguinte forma:

- 8 núcleos em Cinfães;
- 12 núcleos Castelo de Paiva;
- 19 núcleos em Gondomar;
- 12 núcleos em Marco de Canaveses;
- 4 núcleos em Penafiel;
- 3 núcleos em Sª Mª da Feira;
- e um em Vila Nova de Gaia.

A sua distribuição está relacionada com as características da área de intervenção no que se refere ao povoamento já referido no Volume I.

A distribuição dos núcleos é relativamente proporcional à área de cada concelho abrangida pelo Plano, exceptuando o caso de Penafiel que ocupa sensivelmente 15% da área de intervenção e tem apenas 4 núcleos (7%).

Os núcleos de maior dimensão são Lever, Rio Mau, Torrão e Oliveira do Arda e localizam-se respectivamente nos concelhos da Feira, Penafiel e Marco de Canaveses, e Castelo de Paiva. De resto, os núcleos existentes são na sua maioria de pequena dimensão, com excepção daqueles que se localizam apenas parcialmente dentro da área do Plano.

No que diz respeito às acessibilidades aos núcleos populacionais, para além do que foi já referido no Volume 1, há a mencionar o seguinte:

- a maioria dos acessos principais são asfaltados, sendo que apenas 20% dos mesmos ainda apresentam pavimento empedrado (cubos ou paralelo de granito) e se encontram maioritariamente em razoável estado de conservação;
- a maioria dos acessos secundários são empedrados, nomeadamente os de ligação entre os núcleos e as zonas ribeirinhas.

Relativamente à distância à albufeira, verifica-se que quase 80% dos núcleos se localizam a uma distância inferior a 250m.

Em termos de morfologia, verifica-se que mais de metade dos núcleos apresentam uma malha urbana orgânica e um terço é de estrutura linear. O tipo de ocupação predominante é o "concentrada", sendo que apenas 20% apresenta uma ocupação dispersa, embora a maioria dos apresente um carácter marcadamente rural

Em termos de edificado, há a salientar que para além de a volumetria média dos edifícios ser os dois pisos, é frequente em núcleos mais urbanos encontrar habitação colectiva, bem como edifícios com vários pisos abaixo da cota de soleira, devido às grandes inclinações do terreno, factor que é bastante negativo em termos de imagem dos núcleos do ponto de vista da albufeira.

Relativamente à relação entre os núcleos e a albufeira, há a referir que a maioria tem um impacto positivo ou neutro, sendo que apenas 20% tem impacto negativo, devido às volumetrias existentes.

O património edificado existente nas margens da Albufeira de Crestuma-Lever, para além do Convento da Alpendurada, baseia-se na existência de um conjunto de solares interessantes, integrados em antigas quintas agrícolas, boa parte delas utilizadas para festas e casamentos, e como tal em razoável estado de conservação.

Destaca-se ainda todo o couto mineiro do Pejão, que para além do Solar (antiga messe) possui interessantes elementos de arquitectura industrial.

Estes elementos, se considerados de uma forma integrada, poderão constituir-se como uma potencialidade interessante num espaço carente de símbolos.

Com valor patrimonial nas margens da albufeira deve ainda citar-se o aglomerado de Entre-os-Rios, com uma estrutura urbana muito típica e imóveis com interesse arquitectónico, aliados a um conjunto de tradições ligadas ao rio e à gastronomia.

Serão levantados e caracterizados todos os elementos e conjuntos com interesse arquitectónico, ainda que não classificados oficialmente, e elaborada uma proposta conjunta para a classificação de alguns dos imóveis, uma proposta funcional para os mesmos, algumas indicações no sentido da sua recuperação física e de funcionamento em rede.

Quadro de síntese de identificação dos Núcleos Populacionais

código	núcleo	Concelho
01G	Núcleo da barragem de Crestuma	Gondomar
02G	Boialvo	
03G	Leverinho	
04G	Lixa	
05G	Broalhos	
06G	Pombal	
07G	Vila Cova	
09G	Fisga	
08G	Estivada	
10G	Lugar do Castelo	
11G	Cavadas	
12G	São Tiago	
13G	Eira do Melo	
14G	Melres/Ribeira	
15G	Moreira	
16G	Labercos	
17G	Pé de Moura/Sante	
18G	Lomba	
19G	Areja	
01MC	Torrão	Marco de Canaveses
02MC	Travassos	
03MC	Várzea do Douro	
04MC	Bitetos	
05MC	Vila Cete/Fontelas	
06MC	Alpendorada	
07MC	Santa Cristina	
08MC	Aldeia Nova	
09MC	S. Lourenço do Douro	
10MC	Vimieiro/Dajas	
11MC	Campos de Cima	
12MC	Carvalheira/Carrapatelo	
01VNG	Lever	Vila Nova de Gaia
01SMF	Porto Carvoeiro	Santa Maria da Feira
02SMF	Quinta do Campo	
03SMF	Inha	
01P	Rio Mau	Penafiel
02P	Sebolido	
03P	Entre-os-Rios	
04P	Loureda	
01CP	Nogueira do Rio	Castelo de Paiva
02CP	Costa	
03CP	Concas	

04CP	Oliveira do Arda	
05CP	Raiva	
06CP	Gondarém	
07CP	Midões	
08CP	Oliv. Reguengo/Greire/Espinheirinho	
09CP	Tresce	
10CP	Castelo	
11CP	Fornos	
12CP	Casal	
01C	Escamarão	Cinfães
02C	Lameiras/Couto	
03C	Sobrado	
04C	Souselo	
05C	Vila do Meio	
06C	Espio	
08C	Mourilhe	
07C	Torneiros	

3. CARACTERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE RECREIO E LAZER RIBEIRINHOS

A existência de um canal navegável, neste troço do rio Douro, e a regularização média do nível do plano de água através da barragem de Crestuma-Lever, proporcionaram o desenvolvimento de um conjunto de infra-estruturas portuárias e de apoio à fruição do plano de água e das suas margens. Destas infra-estruturas distinguem-se duas tipologias dominantes:

- Portos comerciais;
- Zonas de recreio e lazer.

Neste volume a caracterização das infraestruturas existentes centra-se nas zonas de recreio e lazer, estas zonas incluem não só as estruturas de ancoramento e acesso de embarcações ao plano de água, mas também as praias, parques de merendas e outros similares.
A caracterização dos dois portos comerciais existentes à data, o porto de Sardoura e o porto da Várzea do Douro é realizada de forma sucinta pois a principal actividade destas infraestruturas encontra-se caracterizada no conjunto das actividades económicas existentes na zona de intervenção[1].

Foram identificadas 38 zonas com infra-estruturas de recreio e lazer, no plano de água e margens da albufeira de Crestuma-Lever.

O quadro seguinte indica a tipologia e distribuição destas infra-estruturas por cada um dos quatro concelhos abrangidos pelo POACL, fazendo a correspondência das mesmas com as fichas existentes em anexo.

[1] Veja-se Volume 1

Concelho	Designação	Tipologia		Ficha nº
		Zonas de apoio náutico	Zona balnear	
	Nogueira do Rio	Sim	Não	19
	Foz do Arda/Concas	Sim	Sim	20
	Midões	Sim	Não	25
	Oliveira Reguengo	Não	Sim	26
Castelo de Paiva	Castelo	Sim	Sim	29
	Escamarão	Sim	Sim	30
	Souselo	Sim	Não	33
	Vila do Meio	Sim	Não	34
	Granja	Não	Sim	36
Cinfães	Torneiros	Não	Sim	38
Feira	Porto Carvoeiro	Sim	Não	8
Gaia	Lever	Sim	Não	1
	Lixa	Sim	Não	2
	Boialvo	Sim	Não	3
	Leverinho	Sim	Não	4
	Broalhos	Sim	Não	5
	Pombal	Sim	Não	6
	Vila Cova	Sim	Não	7
	Medas	Sim	Não	9
	Medas	Sim	Não	10
	Pé de Moura	Sim	Não	11
	Lomba	Sim	Sim	12
	Santiago	Sim	Não	13
	Eira do Meio	Sim	Não	14
	Melres	Sim	Não	15
	Melres	Não	Sim	16
	Melres	Não	Sim	17
Gondomar	Areja	Sim	Não	18
	Torrão	Sim	Não	28
	Bitetos	Sim	Sim	31
	Alpendorada	Sim	Não	32
		Sim	Não	35
Marco de Canaveses	Vimieiro/Dajas	Sim	Sim	37
	Rio Mau	Sim	Não	21
	Rio Mau	Sim	Não	22
	Rio Mau	Sim	Sim	23
	Sebolido	Sim	Não	24
Penafiel	Entre-os-Rios	Sim	Sim	27
Totais		33	13	38

A generalidade das infraestruturas identificadas no plano de água encontra-se em condições razoáveis de conservação, algumas aparentando trabalhos recentes de conservação e melhoramento.
Segundo o IPTM encontram-se ainda previstos um conjunto de projectos e obras de renovação e melhoramento em algumas das infra-estruturas existentes:

- Marina de Santiago
- Marina de Rio Mau
- Eventual ampliação da marina de Angra do Douro
- Ampliação do cais de Porto Carvoeiro
- Ampliação do cais de Entre-os-Rios
- Molhe da praia da Lomba
- Cais de apoio à escola de vela em Medas
- Acesso nascente ao cais de Bitetos (Vale da Rica)
- Contenção marginal e estruturas de ancoragem em Pedorido

Como referido, os portos comerciais existentes são dois, o Porto da Sardoura e o Porto da Quinta da Várzea. Estes portos são constituídos por um cais de betão que substitui a margem, contem também uma plataforma anexa onde se operam as cargas e descargas com recurso a gruas e outra maquinaria diversa.

Actualmente o acesso ao porto da Sardoura efectua-se por uma via de duas faixas em terra, directamente a partir da nova ponte de Castelo de Paiva. As estruturas de apoio existentes são construções móveis em metal com um único piso.



Porto da Sardoura

O porto da Quinta da Várzea tem um acesso desde a via principal, acesso este em asfalto e terra batida, no entanto as estruturas de apoio são construções fixas em betão e alvenaria tendo o edifício principal dois pisos.



Porto da Quinta da Várzea

A dispersão das infra-estruturas de recreio e lazer ao longo das margens da albufeira é bastante heterogénea, não existindo uma razão entre a extensão das margens e o número de infra-estruturas existentes nesse concelho. O quadro seguinte sintetiza, por concelho, a dispersão destas infra-estruturas face à extensão das margens e da área de intervenção que corresponde a cada concelho.

Concelho	Área de intervenção		Zona Terrestre		Frente de Rio		Cais e similares	Zonas balneares
	Total (ha)	Área relativa	Total (ha)	Área relativa	Total (km)	Área relativa		
Castelo de Paiva	1622	23,0%	1029,1	18,91%	33	26,38%	4	3
Cinfães	943	13,4%	828,5	15,23%	18,5	14,79%	3	3
Feira	401	5,7%	262	4,82%	7,2	5,76%	1	-
Gondomar	1786	25,3%	1404,3	25,81%	22,3	17,83%	14	3
Marco de Canaveses	1123	15,9%	961,6	17,67%	21,4	17,11%	5	2
Penafiel	891	12,6%	736	13,53%	17,9	14,31%	5	2
Vila Nova de Gaia	286	4,1%	219,3	4,03%	4,8	3,84%	1	-
Totais	7052		5440,8		125,1		33	13

Assim, mesmo no concelho com maior frente de rio, Castelo de Paiva, o número de infraestruturas existentes é igual ao registado em concelhos com menor frente de rio.

As zonas balneares existentes carecem de qualificação a todos os níveis, em especial, no que concerne às infraestruturas de apoio à sua utilização e ao estacionamento. São maioritariamente

pequenos areais com a forma de bolsa ou de uma faixa estreita, excepção feita às existentes na Lomba, em Melres/Ribeira e em Concas.

Os apoios náuticos predominantes são estruturas flutuantes em madeira e metal, que apresentam as mais diversas capacidades e formas. Merece referência o facto de existirem estruturas mais complexas e de grande capacidade como ocorre em Boialvo, Vila Cova ou Melres/Ribeira
As estruturas fixas são geralmente constituídas por cais de betão ou pedra, localizados em aglomerados de maior dimensão pelo que apresentam acessos mais qualificados e um maior e melhor conjunto de estruturas de apoio.

ANEXO I

FICHAS DE CARATERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS POPULACIONAIS

BDI POACL

Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever

ficha 01 01G

1. Identificaçã

núcleo	Núcleo da barragem de Cr
freguesia	Foz do Sousa
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3




foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☑ Estacionamento organizado

observações

estacionamento de apoio à restauração

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☑ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☑ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+ grande parte das habitações parece devoluta

1. Identificaçã

núcleo	Boialvo
freguesia	Covelo
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

arruamentos com grande inclinação

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☑ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Leverinho
freguesia	Covelo
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

o núcleo mais antigo localiza-se junto ao rio

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... asfalto

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☑ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Lixa
freguesia	Covelo/Medas
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Mista
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

a maior parte do edificado é recente; duas frentes de rio

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☑ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☑ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... asfalto

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☑ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Broalhos
freguesia	Medas
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Mista
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

a maior parte do edificado é recente

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... asfalto

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Pombal
freguesia	Medas
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3

foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Mista
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

casas sobre a zona reservada

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☑ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Perpendicular

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☑ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☑ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Vila Cova
freguesia	Medas
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	
distância à albufeira		300

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Perpendicular

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☑ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Fisga
freguesia	Medas
concelho	Gondomar

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		400

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 1 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado / Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Nulo

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Estivada
freguesia	Medas
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3





foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		400

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 1 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado / Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Nulo

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Lugar do Castelo
freguesia	Medas
concelho	Gondomar

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		150

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 1 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Nulo

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Cavadas
freguesia	Melres
concelho	Gondomar

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	
distância à albufeira		450

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 4 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias
☐ Jardins ☐ Miradouros
☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado / Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo
motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula
motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados
☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira
☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro
☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....
tipo de pavimento .....
estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau
estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico
☐ Posto Polícia
☑ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico
☐ Comércio
☑ outros
igreja

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo
☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica
☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	São Tiago
freguesia	Melres
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

arruamentos com grande inclinação

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Perpendicular

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☑ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Eira do Melo
freguesia	Melres
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		40

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... asfalto

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Melres/Ribeira
freguesia	Melres
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☑ Praias

☑ Jardins ☐ Miradouros

☑ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☑ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

bombeiros

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Moreira
freguesia	Melres
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		40

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☑ Associações/clubes naútico

☐ Comércio Rancho folclórico

☐ outros

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Labercos
freguesia	Lomba
concelho	Gondomar

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☑ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... terra

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

posto de saúde

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Pé de Moura/Sante
freguesia	Lomba
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3




foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

zona ribeirinha bem tratada

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☑ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☑ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☑ Associações/clubes naútico

☐ Comércio associação barqueir

☐ outros

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Lomba
freguesia	Lomba
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		130

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☑ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

edifícios antigos com valor arquitectónico

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☑ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia parque de campism

☐ Equipipamento desportivo ☑ Associações/clubes naútico

☐ Comércio cooperativa agrícola

☑ outros

junta de freguesia

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Areja
freguesia	Lomba
concelho	Gondomar

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

aglomerado pitoresco

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... volumetria

observações

zona ribeirinha bem tratada

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☑ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Torrão
freguesia	Torrão
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☑ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Perpendicular

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Travassos
freguesia	Várzea do Douro
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		130

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado / Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Várzea do Douro
freguesia	Várzea do Douro
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		100

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

junta de freguesia

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Bitetos
freguesia	Várzea do Douro
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		30

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☑ Ancoradouros privados

☑ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☑ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Vila Cete/Fontelas
freguesia	Alpendorada e Matos
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2



foto3





foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		160

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Alpendorada
freguesia	Alpendorada e Matos
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		250

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Santa Cristina
freguesia	Magrelos
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		330

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Aldeia Nova
freguesia	Magrelos
concelho	Marco de Canaveses

foto1




foto2



foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	
distância à albufeira		100

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	S. Lourenço do Douro
freguesia	S. Lourenço do Douro/San
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	terra
distância à albufeira		100

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 1 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☑ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☑ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia turismo rural

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Vimieiro/Dajas
freguesia	Sande/Penha Longa
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		80

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Campos de Cima
freguesia	Penha Longa
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		360

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Nulo

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Carvalheira/Carrapatelo
freguesia	Penha Longa
concelho	Marco de Canaveses

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		320

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Mista
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☑ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

engloba parte do antigo bairro dos trabalhadores da EDP, do qual parte significativa parece estar devoluta

1. Identificaçã

núcleo	Lever
freguesia	Lever
concelho	Vila Nova de Gaia

foto1




foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	asfalto
distância à albufeira		160

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Mista
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... asfalto

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☑ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

\+

engloba parte do antigo bairro dos trabalhadores da EDP, aparentemente devoluto

1. Identificaçã

núcleo	Porto Carvoeiro
freguesia	Canedo
concelho	Santa Maria da Feira

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	asfalto
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Quinta do Campo
freguesia	Canedo
concelho	Santa Maria da Feira

foto1



foto2



foto3





foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	
distância à albufeira		50

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 1 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado / Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Inha
freguesia	Canedo
concelho	Santa Maria da Feira

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	terra
distância à albufeira		50

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias
☐ Jardins ☐ Miradouros
☐ Estacionamento organizado

observações

arruamentos com grande inclinação

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Nulo
motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula
motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados
☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira
☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro
☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....
tipo de pavimento .....
estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau
estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico
☐ Posto Polícia
☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico
☐ Comércio
☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo
☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica
☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Rio Mau
freguesia	Rio Mau
concelho	Penafiel

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☑ Jardins ☑ Miradouros

☑ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☐ Acesso fácil ☑ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☑ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Perpendicular

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☑ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☑ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

posto de saúde

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Sebolido
freguesia	Sebolido
concelho	Penafiel

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☑ Jardins ☑ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... asfalto

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☑ Associações/clubes naútico

☐ Comércio centro recreativo e

☑ outros igreja

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Entre-os-Rios
freguesia	Eja
concelho	Penafiel

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		0

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☑ Praias

☐ Jardins ☑ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☑ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☑ Associações/clubes naútico

☐ Comércio clube de futebol

☑ outros posto de turismo

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Loureda
freguesia	Rio de Moinhos
concelho	Penafiel

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	
distância à albufeira		370

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Mista
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias
☐ Jardins ☐ Miradouros
☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro
motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula
motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados
☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira
☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro
☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....
tipo de pavimento .....
estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau
estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico
☐ Posto Polícia
☑ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico
☐ Comércio
☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo
☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica
☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Nogueira do Rio
freguesia	Raiva
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	terra
distância à albufeira		200

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias
☐ Jardins ☐ Miradouros
☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo
motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte
motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados
☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira
☑ Restaurantes e esplanadas ☐ outro
☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo
tipo de pavimento ..... asfalto
estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau
estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico
☐ Posto Polícia
☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico
☐ Comércio
☑ outros
igreja

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo
☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica
☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Costa
freguesia	Pedorido
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2



foto3





foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		50

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado / Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Concas
freguesia	Pedorido
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2



foto3





foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		100

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☑ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☑ Associações/clubes naútico

☐ Comércio clube desportivo

☐ outros

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Oliveira do Arda
freguesia	Raiva
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2




foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	asfalto
distância à albufeira		75

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

grande parte das casas são de construção recente

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Raiva
freguesia	Raiva
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	asfalto
distância à albufeira		180

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Gondarém
freguesia	Raiva
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		200

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

núcleo pitoresco, com muitas casas em pedra e em de recente recuperação, embora com poucos habitantes

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Midões
freguesia	Raiva
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	empedrado
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		60

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado / Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... terra

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☑ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Oliv. Reguengo/Greire/Es
freguesia	Stª Mª Sardoura/S. Martin
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		50

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

aglomerado em expansão

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

situa-se num ponto alto

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Perpendicular

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Tresce
freguesia	Sobrado
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		280

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Castelo
freguesia	Fornos
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2



foto3




foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		50

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☑ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

A zona mais antiga, no caminho para a praia é muito interessante. Nas margens do rio Paiva há muita construção recente.

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☑ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Perpendicular

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruras básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Fornos
freguesia	Fornos
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2



foto3





foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	
distância à albufeira		100

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Casal
freguesia	Fornos
concelho	Castelo de Paiva

foto1



foto2



foto3





foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	
distância à albufeira		150

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☑ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Escamarão
freguesia	Souselo
concelho	Cinfães

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		150

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☑ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☑ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

Capela românica - património classificado.

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☑ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☑ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☑ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Paralelo

tipo de pavimento ..... empedrado

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☑

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☑ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☑ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☑ Comércio

☑ outros

igreja

infraestruras básicas

☐ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Lameiras/Couto
freguesia	Souselo
concelho	Cinfães

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		130

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 3 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

Habitação colectiva

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

farmácia

infraestruturas básicas

☐ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Sobrado
freguesia	Souselo
concelho	Cinfães

foto1



foto2




foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		270

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☑ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

Núcleo pitoresco, com casas de pedra. As habitações mais afastadas são de construção mais recente.

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☐ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Souselo
freguesia	Souselo
concelho	Cinfães

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		200

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 4 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Negativo

motivo ..... volumetria

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Perpendicular

tipo de pavimento ..... terra

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☑ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☑ outros

posto de saúde

infraestruturas básicas

☐ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Vila do Meio
freguesia	Espadanedo
concelho	Cinfães

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		300

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Fraco

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado ..... Perpendicular

tipo de pavimento ..... terra

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☐ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Espio
freguesia	Espadanedo
concelho	Cinfães

foto1



foto2



foto3

foto4

2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	empedrado
distância à albufeira		200

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Orgânica
tipo de ocupação	Disperso

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias
☐ Jardins ☐ Miradouros
☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro
motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula
motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados
☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira
☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro
☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....
tipo de pavimento .....
estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau
estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico
☐ Posto Polícia
☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico
☐ Comércio
☐ outros

infraestruturas básicas

☐ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo
☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica
☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Mourilhe
freguesia	S. Cristovão de Nogueira
concelho	Cinfães

foto1



foto2



foto3





foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	asfalto
outros acessos	material	
distância à albufeira		250

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Mista
tipo de ocupação	Em núcleos

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☐ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Neutro

motivo .....

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Nula

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☐ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico

acesso público al plano de água

traçado .....

tipo de pavimento .....

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente	0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruturas básicas

☐ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

1. Identificaçã

núcleo	Torneiros
freguesia	S. Cristovão de Nogueira
concelho	Cinfães

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Acessibilidade ao Aglomerad

acesso principal	material	betão riscado
outros acessos	material	terra
distância à albufeira		30

3. Imagem do Aglomerado

malha urbana	Linear
tipo de ocupação	Concentrado

caracterização do edificado

volumetria ..... 2 [pisos]

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

caracterização do espaço público

☐ Largos e praças ☑ Praias

☐ Jardins ☐ Miradouros

☐ Estacionamento organizado

observações

Arruamento principal com uma inclinação bastante elevada

estado de conservação ☐ Bom ☐ Razoável ☑ Mau

4. Relação Aglomerado/Albufeir

impacte do aglomerado na albufeira

tipo ..... Positivo

motivo ..... silhueta

observações

interacção aglomerado/albufeira

tipo ..... Forte

motivo .....

☐ Acesso fácil ☐ Ancoradouros privados

☐ Caract. do espaço público ☑ Vista para a albufeira

☐ Restaurantes e esplanadas ☐ outro

☐ Equip./serv. recreio naútico praia

acesso público al plano de água

traçado ..... Perpendicular

tipo de pavimento ..... betão

estado de conservação ☐ Bom ☑ Razoável ☐ Mau

estacionamento ..... ☐

5. Características do Aglomerad

população residente 0

funções ☑ 1ª habitação ☐ 2ª habitação

equipamentos e serviços

☐ Escola ☐ Alojamento turístico

☐ Posto Polícia

☐ Equipipamento desportivo ☐ Associações/clubes naútico

☐ Comércio

☐ outros

infraestruras básicas

☐ Abastecimento de água ☑ Recolha de lixo

☐ Rede de esgotos ☑ Rede eléctrica

☐ Drenagem de águas residuais ☑ Telecomunicações

observações

+

ANEXO II

FICHAS DE CARATERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE RECREIO E LAZER RIBEIRINHOS

BDI POACL

Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever

ficha 01

1. Localizaçã

concelho: Gaia

freguesia: Foz do Sousa

local:

aglomerado: Lever

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: asfalto

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: terra

observações: o estacionamento junto ao cais é em terra mas no acesso existem duas bolsa em asfalto

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Restauração
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Outros serviços
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material

- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: betão
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações: o embarcadouro funciona verticalmente em perfis metálicos fixos ao cais

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Gondomar
freguesia: Covelo
local:
aglomerado: Lixa

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais secundário
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: têm zona de lazer

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular
pavimento: asfalto
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [x] Formal [ ] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: asfalto

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Saneamento básico
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: betão
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear
dimensão do areal: 0 [m2]

observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material:

observações:

1. Localizaçã

concelho: Gondomar
freguesia: Covelo
local:
aglomerado: Boialvo

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular
pavimento: asfalto
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [x] Formal [ ] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: asfalto

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [x] Instalações sanitarias
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Outros serviços: de apoio à marina
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: madeira
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [x] estacionamento: 40 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: empedrado
- [x] outras estruturas de acostagem: bomba de gasolina

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear
dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material:

observações

1. Localizaçã

concelho: Gondomar

freguesia: Covelo

local:

aglomerado: Leverinho

foto1



foto2



foto3

foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: asfalto

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [x] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: empedrado

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Saneamento básico
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: betão
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - dimensões: [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações

1. Localizaçã

concelho: Gondomar

freguesia: Medas

local:

aglomerado: Broalhos

foto1



foto2



foto3

foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: em terra têm instalações da RENTDOURO

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: asfalto

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: asfalto

observações: estacionamento ao longo da via

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Outros serviços: posto da empresa Rent Douro
  - características de construção: móvel
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: madeira
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

- [ ] Bolsa
- [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações:

1. Localizaçã

concelho: Gondomar
freguesia: Medas
local:
aglomerado: Pombal

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular
pavimento: empedrado
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [ ] Formal [x] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: empedrado

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Restauração
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Outros serviços
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: empedrado
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear
dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Gondomar

freguesia: Medas

local:

aglomerado: Vila Cova

foto1



foto2



foto3

foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular

pavimento: empedrado

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: empedrado

observações: estacionamento ao longo da via

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [ ] Outros serviços
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Feira

freguesia: Canedo

local:

aglomerado: Porto Carvoeiro

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: empedrado

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: empedrado

observações: o estacionamento é o largo do aglomerado

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Restauração
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Outros serviços
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material

- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: empedrado
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: betão
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações: barcos ancorados por cabos a argolas de metal fixas ao paredão de betão

6. Caracterização da Zona Balnear

- [ ] Bolsa
- [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Gondomar
freguesia: Medas
local: Lodos
aglomerado: Medas

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: pertencente ao Campidouro, a zona do cais funciona também como zona de banhos

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular
pavimento: betão
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [ ] Formal [ ] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento:
observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [x] Instalações sanitarias
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [x] Outros serviços
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: betão
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeir/metal
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: betão
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

- [ ] Bolsa
- [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]
observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material:
observações:

+

1. Localizaçã

concelho: Gondomar
freguesia: Medas
local: Lodos
aglomerado: Medas

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais terciário
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: cais com ligação fluvial a Pé de Moura

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular
pavimento: asfalto
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [ ] Formal [x] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: asfalto

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Restauração
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [x] Outros serviços — paragem
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - material: madeira/metal
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

- [ ] Bolsa
- [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material

observações

1. Localizaçã

concelho: Gondomar

freguesia: Lomba

local:

aglomerado: Pé de Moura

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais secundário
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: têm ligação fluvial com Medas, e diversas estruturas complementares como um anfiteatro e um passeio marginal

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: asfalto

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [x] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: empedrado

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Restauração
  - características de construção: misto
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: betão/madeira
- [x] Outros serviços: palco
  - características de construção: misto
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: madeira/betão
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: betão
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: empedrado
- [x] outras estruturas de acostagem: escadarias

observações: escadarias de betão para acesso à àgua

6. Caracterização da Zona Balnear

- [ ] Bolsa
- [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material: pedra

observações: mesas e bancos de pedra

+

1. Localizaçã

concelho: Gondomar
freguesia: Lomba
local:
aglomerado: Lomba

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais terciário
- [x] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações: serviços vários disponíveis

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular
pavimento: asfalto
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [x] Formal [ ] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: empedrado

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [x] Instalações sanitarias
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: madeira
- [x] Outros serviços — parque de campismo
  - características de construção:
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear
dimensão do areal: 0 [m2]

observações: areal largo e extenso

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material: madeira

observações: cerca de oito mesas e bancos de madeira

1. Localizaçã

concelho: Gondomar

freguesia: Melres

local:

aglomerado: Santiago

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: com ligação fluvial com a lomba

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: empedrado

estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: empedrado

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações:

1. Localizaçã

concelho: Gondomar

freguesia: Melres

local:

aglomerado: Eira do Meio

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular

pavimento: empedrado

estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: empedrado

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Saneamento básico
- [x] Electricidade telecomunicações
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: betão
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Gondomar
freguesia: Melres
local:
aglomerado: Melres

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais terciário
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular
pavimento: empedrado
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [x] Formal [ ] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: empedrado

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [x] Instalações sanitarias
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: empedrado
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações: têm diversos pontões

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear
dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material:

observações

1. Localizaçã

concelho: Gondomar
freguesia: Melres
local:
aglomerado: Melres

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Tipologi

- [ ] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [x] outro: zona desportiva

observações

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular
pavimento: terra
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
estacionamento: [ ] Formal [x] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: terra

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Restauração
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Outros serviços
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear
dimensão do areal: 0 [m2]

observações: areal curto mas extenso

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Gondomar
freguesia: Melres
local:
aglomerado: Melres

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [ ] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular
pavimento: empedrado
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [ ] Formal [x] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: empedrado

observações: estacionamento em bolsa ou ao longo da via

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [x] Instalações sanitarias
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - material: betão
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

Bolsa: [ ] Linear: [ ]
dimensão do areal: 0 [m2]

observações: areal pouco extenso

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
material: madeira

observações: têm arranjo paisagístico e boa integração

1. Localizaçã

concelho: Gondomar
freguesia: Lomba
local:
aglomerado: Areja

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [x] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular
pavimento: empedrado
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [x] Formal [ ] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: empedrado

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Restauração
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Outros serviços
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: empedrado
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear
dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material: pedra

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Castelo de Paiva

freguesia: Pedorido

local:

aglomerado: Nogueira do Rio

foto1



foto2



foto3

foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [x] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: terra

estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [x] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: terra

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Restauração
  - características de construção: móvel
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: madeira
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [x] outras estruturas de acostagem: antiga estrada agora rampa

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

material: madeira

observações: são abarracados

1. Localizaçã

concelho: Castelo de Paiva

freguesia: Pedorido

local:

aglomerado: Foz do Arda/Concas

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais terciário
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: asfalto

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

estacionamento: [ ] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: terra

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [x] Instalações sanitarias
  - características de construção: móvel
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - material: madeira
- [x] Restauração
  - características de construção: móvel
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - material: madeira
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações: areal constitui a foz do rio Arda

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações

1. Localizaçã

concelho: Penafiel
freguesia: Rio Mau
local:
aglomerado: Rio Mau

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais secundário
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações:

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular
pavimento: empedrado
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [ ] Formal [x] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: empedrado

observações: o acesso é estreito

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Saneamento básico
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: betão
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: betão
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear
dimensão do areal: 0 [m2]

observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material:

observações:

1. Localizaçã

concelho: Penafiel

freguesia: Rio Mau

local:

aglomerado: Rio Mau

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: localiza-se junto à foz do Rio Mau

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: terra

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: terra

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações:

+

1. Localizaçã

concelho: Penafiel
freguesia: Sebolido
local:
aglomerado: Rio Mau

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações: tem acesso através do aldeamento turistico

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular
pavimento: betão
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [ ] Formal [ ] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento:

observações: acesso exclusivamente pedonal

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações: bastante reduzida e condicionada pelo relvo da margem

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
material:

observações:

+

1. Localizaçã

concelho: Penafiel

freguesia: Sebolido

local:

aglomerado: Sebolido

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais terciário
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: asfalto e empedrado

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: terra

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Restauração
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Outros serviços
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

- [ ] Bolsa
- [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Castelo de Paiva

freguesia: Raiva

local:

aglomerado: Midões

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais terciário
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: terra

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: terra

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [x] Instalações sanitarias
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

+

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: terra
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material: betão

observações

1. Localizaçã

concelho: Castelo de Paiva

freguesia: Sta. Maria de Sardoura

local:

aglomerado: Oliveira Reguengo

foto1



foto2



foto3

foto4

2. Tipologi

- [ ] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações: zona balnear desactivada

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular

pavimento:

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

estacionamento: [ ] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento:

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações: com enrrocamento a substituir o acesso ao plano de água sendo actualmente uma plataforma aterrada

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações:

+

1. Localizaçã

concelho: Penafiel

freguesia: Eja

local:

aglomerado: Entre-os-Rios

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: empedrado

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [ ] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: empedrado

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [x] Instalações sanitarias
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [x] Restauração
  - características de construção: móvel
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Outros serviços: transportes
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: metal
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: betão/pedra
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: betão
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações: curta com miradouro e alinhamento de árvores junto ao arruamento

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Marco de Canaveses

freguesia: Torrão

local:

aglomerado: Torrão

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais secundário
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: das estruturas existentes uma é privada para cruzeiros e as outras duas são públicas

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular

pavimento: empedrado

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: empedrado

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: alvenaria
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Saneamento básico
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: betão
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira e metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [x] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: empedrado
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações:

+

1. Localizaçã

concelho: Castelo de Paiva

freguesia: Fornos

local:

aglomerado: Castelo

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações: o embarcadouro existente na ilha do Castelo é complementar a esta infra-estrutura

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular

pavimento: empedrado

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [x] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: empedrado

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [x] Instalações sanitarias
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [x] Restauração
  - características de construção: misto
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: madeira
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Saneamento básico
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira/metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: empedrado
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações: vários pontões

6. Caracterização da Zona Balnear

- [ ] Bolsa
- [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações: faixa extensa

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material: madeira

observações: na ilha também existe um parque similar

+

1. Localizaçã

concelho: Cinfães

freguesia: Souselo

local:

aglomerado: Escamarão

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [x] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: empedrado

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: empedrado

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Restauração
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Outros serviços
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: betão
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: betão
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

- [ ] Bolsa
- [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material: madeira

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Marco de Canaveses
freguesia: Várzea do Douro
local:
aglomerado: Bitetos

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais principal
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular
pavimento: asfalto e em pedrado
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [x] Formal [ ] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: empedrado

observações: o acesso é estreito enquanto é de pedra e normal quando asfaltado, além das bolsas de estacionamento formal existe espaço para estacionamento

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [x] Instalações sanitarias
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material: betão
- [x] Restauração
  - características de construção: fixo
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - material: alvenaria
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [x] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [x] Saneamento básico
- [x] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: betão
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira e metal
  - estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [x] estacionamento: 40 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: empedrado
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações: existem dois embarcadouros e diversas escadas de betão para o plano de água

6. Caracterização da Zona Balnear

- [ ] Bolsa
- [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações: zona não vigiada

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

- estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
- material:

observações:

+

1. Localizaçã

concelho: Marco de Canaveses

freguesia: Alpendorada e Matos

local:

aglomerado: Alpendorada

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: cais de uso do convento da Alpendorada

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento:

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [ ] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento:

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Outros serviços
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: pedra
  - estado de conservação: [ ] Bom [x] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações:

+

1. Localizaçã

concelho: Cinfães

freguesia: Souselo

local:

aglomerado: Souselo

foto1



foto2

foto3

foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: cais em ruínas

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: terra

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

estacionamento: [ ] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento:

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Outros serviços:
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [x] Cais de acostagem
  - material: pedra
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - dimensões: [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações:

+

1. Localizaçã

concelho: Cinfães

freguesia: Espanadedo

local:

aglomerado: Vila do Meio

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações: zona junto a duas dragas em sucata, aparenta funcionar como base da ligação fluvial com a margem oposta, parqueamento de sucata de dragas

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: terra

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

estacionamento: [ ] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento:

observações:

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Outros serviços:
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: metal
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: terra
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações:

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações:

+

1. Localizaçã

concelho: Marco de Canaveses

freguesia: Magrelos

local: Barca da Seara

aglomerado:

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais terciário
- [ ] Parque merendas
- [ ] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [x] Paralelo [ ] Perpendicular

pavimento: terra e empedrado

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

estacionamento: [ ] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento:

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Outros serviços:
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [x] Rampa de varadouro
  - material: terra e empedrado
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material:

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Cinfães

freguesia: Tarouquela

local:

aglomerado: Granja

foto1



foto2



foto3



foto4

2. Tipologi

- [ ] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular

pavimento: asfalto

estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

estacionamento: [ ] Formal [x] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento: asfalto

observações

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Restauração
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Outros serviços
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações: têm uma plataforma de betão que aparenta ser para a colocação de um apoio temporário

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material

observações

+

1. Localizaçã

concelho: Marco de Canaveses
freguesia: Penha Longa
local:
aglomerado: Vimieiro/Dajas

foto1



foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [x] Apoio naútico — Cais terciário
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações:

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular
pavimento: empedrado
estado de conservação: [x] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
estacionamento: [ ] Formal [x] Informal
capacidade: [lugares]
pavimento: empedrado

observações: o acesso directo ao plano de água é em terra e está em más condições

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Restauração
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Outros serviços:
  - características de construção:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material:
- [ ] Abastecimento água
- [ ] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material:
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - dimensões: [m]
- [x] Pontão ou embarcadouro
  - material: madeira
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
  - dimensões: [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material:
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações:

6. Caracterização da Zona Balnear

[ ] Bolsa [ ] Linear
dimensão do areal: 0 [m2]

observações: zona de acesso exclusivamente pedonal

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano
estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau
material: madeira

observações: é uma barraca de madeira com bancos e uma mesa

+

1. Localizaçã

concelho: Cinfães

freguesia: S. Cristovão de Nogueira

local:

aglomerado: Torneiros

foto1




foto2



foto3



foto4



2. Tipologi

- [ ] Apoio naútico
- [ ] Parque merendas
- [x] Zona balnear
- [ ] outro

observações

3. Acesso

tracado: [ ] Paralelo [x] Perpendicular

pavimento: pedra/betão

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [x] Mau

estacionamento: [ ] Formal [ ] Informal

capacidade: [lugares]

pavimento:

observações: têm outro acesso novo em asfalto e com uma bolsa de estacionamento informal mas o aceeo não é directo à água

4. Serviços de Apoio e Infraestrutura

- [ ] Instalações sanitarias
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Restauração
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Outros serviços
  - características de construção
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - material
- [ ] Abastecimento água
- [x] Electricidade telecomunicações
- [ ] Saneamento básico
- [ ] Recolha de lixo

5. Características do Apoio Naútic

- [ ] Cais de acostagem
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
- [ ] Pontão ou embarcadouro
  - material
  - estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau
  - dimensões [m]
  - [ ] estacionamento: 0 [lugares]
- [ ] Rampa de varadouro
  - material
- [ ] outras estruturas de acostagem

observações

6. Caracterização da Zona Balnear

- [ ] Bolsa
- [ ] Linear

dimensão do areal: 0 [m2]

observações: praia muito naturalizada

7. Caracterização do Parque de Merenda

mobiliário urbano

estado de conservação: [ ] Bom [ ] Razoável [ ] Mau

material

observações

+