



Ata de Reunião

N.º1

“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”

DATA: 05/01/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

| ASSUNTOS TRATADOS: | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 1 – Segurança e Saúde no Trabalho | | |
| 2 – Planeamento | | |
| 3 – Controlo Financeiro | | |
| 4 – Controlo de Qualidade | | |
| 5 – Projeto | | |
| 6 – Produção | | |
| 7 – Outros Assuntos | | |

| PRESENTES: | | |
|------------------------------|--|---------|
| Nome | Entidade que representa | Rubrica |
| Engº Sérgio Martins (SM) | Rioboco – Coordenador da Equipa de Fiscalização | |
| Engº Abílio Castanheira (AC) | Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra | |
| Sr. Luís Jorge (LJ) | Rioboco – Fiscal de Obra | |
| Engº José Neves (JN) | Hydro Stone – Diretor de Obra | |
| Engº Tiago Valentim (TV) | Hydro Stone – Técnico de Segurança | |

| LISTA DE DISTRIBUIÇÃO: | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cliente/Dono de Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Adjudicatário | <input type="checkbox"/> Projetista | <input checked="" type="checkbox"/> Fiscalização | <input type="checkbox"/> _____ |

| ANEXOS: | |
|------------------------------|----|
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: | AC |

Ata de Reunião

N.º 1

| PONTO N.º | RELATO | ACÇÃO |
|------------------|--|-------|
| 1 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | |
| 1.1 | O Coordenador de Segurança em Obra (CSO) solicitou ao Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) a seguinte documentação: <ul style="list-style-type: none"> - Da empresa Irmãos Cavaco SA (ICSA) e do trabalhador Joaquim Pinto; - Da Hydro Stone, Lda. (HS) (apenas atualização) - Registos e controlo dos Documentos (empresas, seguros, trabalhadores); - Índices de Sinistralidade; - Procedimentos Prevenção COVID-19 para a empreitada - Plano de emergência com revisão dos contactos da empreitada; - Plano Estaleiro com revisão da planta de estaleiro; - Dados de subempreiteiros que se prevê irem entrar em obra, de modo a se preencher a 1ª atualização da CPAE. | TSEE |
| 2 | PLANEAMENTO | |
| 2.1 | A Entidade Executante (EE) prevê que nas 2 próximas semanas se executem os seguintes trabalhos: <ul style="list-style-type: none"> - Continuação de betonagem de blocos Antifer; - Fornecimento, transporte e descarga de enrocamentos de grandes dimensões na zona lateral exterior do esporão norte. | |
| 3 | CONTROLO FINANCEIRO | |
| 3.1 | Encontram-se aprovados pelo Dono de Obra (DO) os autos de trabalhos n.ºs 1 e 2 relativos aos meses de Novembro e Dezembro de 2020. | |
| 4 | CONTROLO DA QUALIDADE | |
| 4.1 | A Fiscalização da Obra (FO) solicitou à EE o envio/entrega dos seguintes documentos: <ul style="list-style-type: none"> - Guias de remessa do betão pronto aplicado; - Guias de remessa do enrocamento fornecido e descarregado no estaleiro da obra; - Resultados dos ensaios de resistência à compressão dos provetes feitos em obra. A EE informou que esses ensaios são efetuados no laboratório certificado da empresa Irmãos Cavaco, S.A., sito em Santa Maria da Feira. | EE |
| 5 | PROJECTO | |
| | Nada a registar | |
| 6 | PRODUÇÃO | |
| | Estão produzidos e em stock no estaleiro da obra blocos Antifer destinados a serem aplicados no esporão sul. | |
| 7 | OUTROS ASSUNTOS | |
| 7.1 | A EE vai efetuar a ligação da água e dos esgotos da instalação sanitária do contentor do escritório da obra e vai disponibilizar para o gabinete da FO, mais uma secretária, uma cadeira e uma mesa para impressora. | EE |
| Próxima Reunião: | 19/01/2021, às 10h no Estaleiro da Obra | |