

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCQ3F

Classificação da qualidade da água



Água excelente para banhos

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Imprópria

Classificação de 2020, de acordo com o Decreto-Lei nº 135/09 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 113/2012 de 23 de maio
Para mais informação, consulte <http://snirh.pt>; www.apambiente.pt

Bacia Hidrográfica: Rio Guadiana

Massa de água: PT07GUA1577

Concelho: Mértola

ÉPOCA BALNEAR 2021

1 de junho a 15 de setembro

Frequência de amostragem: Mensal

Ponto de amostragem: Longitude: -7,50522°; Latitude: 37,67143°

Sistema de coordenadas Datum ETRS89

Albufeira da Tapada Grande



INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTCQ3F

Water quality classification



Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification in 2020, to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei nº 113/2012

For further information, see <http://snirh.pt>; www.apambiente.pt

River basin: Rio Guadiana

Water body: PT07GUA1577

Municipality: Mértola

BATHING SEASON 2021

From June 1st to September 15th

Sampling frequency: Monthly

Location of monitoring point: Longitude: -7,50522°; Latitude: 37,67143°

Coordinate system Datum ETRS89

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

A Albufeira da Tapada Grande insere-se no Parque Natural do Vale do Guadiana, na sub-bacia do rio Chança. Esta sub-bacia drena uma área de 33 km², sendo a principal linha de água o barranco da Cabeça de Aires. A ocupação do solo, nas imediações da água balnear caracteriza-se pela presença do tecido urbano correspondente à Mina de São Domingos e por áreas florestais e agrícolas. O local caracteriza-se por precipitação pouco frequente, sendo setembro o mês mais chuvoso durante a época balnear. Devido à Pandemia por SARS-CoV – 2, na época balnear de 2021 é permitida uma utilização média diária de 350 banhistas

BATHING WATER DESCRIPTION

The Tapada Grande Dam is within the Natural Park of the Guadiana Valley, in the sub-basin of the river Chança. This sub-basin has a drainage area of 33 km² and Cabeça de Aires, a temporary water course, is the main water line. The land cover near the bathing area is characterized by the presence of the urban landscape of São Domingos nines, as well as forest and agricultural areas. The site is characterized by infrequent rainfall, with September has the wettest month of the bathing season. Due to the SARS-CoV - 2 Pandemic, in the bathing season of 2021 an average daily use of 350 bathers is allowed.

SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO

IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED

POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Improvável ou de Risco baixo

SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)

Unlikely or Low risk

Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2020	Nenhum
---	--------

NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2020	None
--	------

POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

A água balnear não está sujeita a qualquer influência negativa que afete a sua qualidade microbiológica, não se prevendo que ocorram episódios de poluição que possam prejudicar a qualidade da água balnear.

POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER

The bathing water is not subject to any negative influence regarding its microbiological quality and it is not expected to occur any pollution episodes that may affect bathing water quality.

SISTEMA DE ALERTA	Face à existência de potencial proliferativo de blooms de cianobactérias adotou-se o procedimento de inspeção visual in situ e monitorização laboratorial, com periodicidade quinzenal e comunicação do resultado dessa ação à Autoridade de Saúde.
--------------------------	---

ALERT SYSTEM	In view of the proliferative potential of cyanobacterial blooms, the procedure of visual inspection in situ and laboratory monitoring was adopted, every two weeks and communicating the result of this action to the Health Authority.
---------------------	---

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO	CIANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FITOPLÂNCTON
	Inspeção visual	Improvável	Muito provável

POTENTIAL FOR PROLIFERATION	CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
	visual inspection	Unlikely	Very likely

CONTACT OS ÚTEIS	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Alentejo	218430000/266768200	geral@apambiente.pt/arhalt.geral@apambiente.pt	USEFUL CONTACT S
	Câmara Municipal de Mértola	286610100; 968342685	verabatista@cm-mertola.pt	
	Delegado Regional de Saúde do Alentejo	266758770	Leonor.Murjal@arsalentejo.min-saude.pt	