Perfil da Água Balnear—Ponte do Bico

Identificação da Água Balnear

Código: PTCK9H	Tipologia:Interior
Data de Publicação: 2021	Data de Revisão: 2025

Caracterização Geográfica da Água Balnear

Freguesia:	Palmeira
Concelho:	Braga
Distrito:	Braga
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Cávado
Nome da massa de Água:	HMWB - Jusante B. Canicada
Código da massa de Água:	PT02CAV0090

Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -8.43105°
Latitude:41.60541°
Sistema de Coordenadas: ETRS89

Caracterização Física da Água Balnear

Descrição:	Praia rural com relvado e núcleos arborizados de carvalhos e outra vegetação. Existe um bar, instalações sanitárias, parque de merendas, parque de estacionamento entre outros equipamentos. Esta água balnear pode ser afetada por descargas da mini-hídrica de Ponte do Bico, localizada 250m a montante, pelo que os utentes devem consultar as regras de segurança existentes na praia e os avisos sobre os comportamentos a adotar em caso de descarga da mini-hidrica, permanecendo atentos aos avisos sonoros existentes no local e obedecer prontamente às instruções dos nadadores salvadores.
Tipo de Substrato:	Areia e relva.
Serviços disponíveis:	Bar, instalações sanitárias, parque de merendas, estacionamento, entre outros equipamentos.

Caracterização Hidrológica da Água Balnear

Temperatura da água*:	20 ºC
Hidrodinâmica:	Podem ocorrer variações bruscas de caudais devido a descargas da mini-hidrica de Ponte do Bico, que se localiza aproximadamente 250m a montante da praia; esta minihídrica está condicionada pelo funcionamento do aproveitamento hidroelétrico da Caniçada que
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual

Classificação da Qualidade

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)

2021	2022	2023	2024
Sem classificação devido a numero insuficiente de amostras	★★★	★★★	★★★

★★★ Excelente
★★ Boa
★ Aceitável
▬ Má

Identificação e Avaliação das possíveis causas de poluição e medidas de gestão

Cursos de água que desaguam	na praia:	-
	nas imediações:	A jusante da praia localiza-se a foz do Rio Homem que desagua no Rio Cávado.
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-
	nas imediações:	Coletor de águas pluviais localizado a montante da praia e estação elevatória de águas residuais(EEAR da Marta).
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Pode ocorrer em situações de precipitação por arrastamento de carga microbiológica, em caso de descargas clandestinas não tratadas, ou de avaria da estação elevatória de águas residuais existente a montante (EEAR da Marta).	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agropecuárias e florestais	

* - durante a época balnear

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGÉNICOS

Macroalgas:	
Risco de proliferação:	Baixo
Manifestações visíveis:	Não há historial de ocorrência
Cianobactérias:	
Risco de proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Não há registos de ocorrência
Fitoplâncton:	
Risco de Proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Não há historial de ocorrência

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Braga	Telefone: 253 202 860 email: ambiente@cm-braga.pt website: www.cm-braga.pt
SEPNA-GNR – Comando Territorial de Braga	Telefone: 253 203 030/ 253 609 430 Telemóvel: 961 194 274 email: ct.brg.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestora do sistema de saneamento: AGERE	Telefone: 253 205 000 email: agere@agere.pt website: www.agere.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt