Perfil da Água Balnear—Cavez

Identificação da Água Balnear

Código: PTCL3C	Tipologia:Interior
Data de Publicação: 2011	Data de Revisão: 2025

Caracterização Geográfica da Água Balnear

Freguesia:	Cavez
Concelho:	Cabeceiras de Basto
Distrito:	Braga
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Douro
Nome da massa de Água:	Rio Tâmega
Código da massa de Água:	PT03DOU0300

Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude:-7.89003°
Latitude:41.51616°
Sistema de Coordenadas: ETRS89

Caracterização Física da Água Balnear

Descrição:	Praia rural, localizada nas margens da ribeira de Moimenta e cuja zona de banhos é criada artificialmente por intermédio de dois açudes. A praia localiza-se a, aproximadamente, 100m a montante da foz da ribeira de Moimenta com o rio Tâmega. No rio Tâmega a cerca de 2,5km a montante da confluência com a ribeira de Moimenta existe a descarga do Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões.
Tipo de Substrato:	Relva
Serviços disponíveis:	Café/Bar, instalações sanitárias e duches

Caracterização Hidrológica da Água Balnear

Temperatura da água*:	20 ºC
Hidrodinâmica:	Condicionada por dois açudes
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual

Classificação da Qualidade

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)

2021	2022	2023	2024
★	★★	★★	★★

★★★ Excelente
★★ Boa
★ Aceitável
▬ Má

Identificação e Avaliação das possíveis causas de poluição e medidas de gestão

Cursos de água que desaguam	na praia:	-
	nas imediações:	Rio Tâmega
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-
	nas imediações:	O Bar está dotado de uma fossa tipo sumidoura; A descarga da ETAR de Moimenta é efetuada no rio Tâmega, a montante da foz da ribeira de Moimenta, mas que não terá potencial de afetar a prática balnear porque esta realiza-se numa massa de água distinta e e
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Descargas clandestinas na ribeira de Moimenta e eventual mau funcionamento da fossa sumidoura do equipamento de apoio.	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agropecuárias e florestais	

* - durante a época balnear

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGÉNICOS

Macroalgas:	
Risco de proliferação:	Baixo, não há historial de ocorrência de blooms.
Manifestações visíveis:	Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia.
Cianobactérias:	
Risco de proliferação:	Improvável
Manifestações visíveis:	Não há registos de ocorrência
Fitoplâncton:	
Risco de Proliferação:	Baixo, não há historial de ocorrência.
Manifestações visíveis:	Coloração da água e presença de espumas.

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto	Telefone: 253 669 100 email: servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt website: www.cabeceirasdebasto.pt
SEPNA-GNR – Comando Territorial de Braga	Telefone: 961 194 274 email: ct.brg.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestoras dos sistemas de saneamento: SMAS de Cabeceiras de Basto	Telefone: 253 669 100 email: servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt website: www.cabeceirasdebasto.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt