Perfil da Água Balnear—Badamalos

Identificação da Água Balnear

Código: PTCJ8D	Tipologia:Interior
Data de Publicação: 2021	Data de Revisão: 2025

Caracterização Geográfica da Água Balnear

Freguesia:	União de Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos
Concelho:	Sabugal
Distrito:	Guarda
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Douro
Nome da massa de Água:	Rio Côa
Código da massa de Água:	PT03DOU0487

Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -6.99113°
Latitude: 40.48562°
Sistema de Coordenadas: ETRS89

Caracterização Física da Água Balnear

Descrição:	Praia rural com relvado e areal, rodeada por árvores que proporcionam sombra. Existe um bar, instalações sanitárias, chuveiros, parque de estacionamento.
Tipo de Substrato:	Relva
Serviços disponíveis:	Existe um bar, instalações sanitárias, duches e parque de estacionamento.

Caracterização Hidrológica da Água Balnear

Temperatura da água*:	20 ºC
Hidrodinâmica:	-
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

Classificação da Qualidade

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)

2021	2022	2023	2024
Sem classificação devido a numero insuficiente de amostras	Sem classificação devido a numero insuficiente de amostras	★★★	★★★

★★★ Excelente
★★ Boa
★ Aceitável
– Má

Identificação e Avaliação das possíveis causas de poluição e medidas de gestão

Cursos de água que desaguam	na praia:	-
	nas imediações:	-
Potenciais fontes de poluição	na praia:	Existem duas fossas sépticas estanques cuja manutenção e limpeza é assegurada pelos serviços da Câmara Municipal, e as águas residuais enviadas para tratamento adequado.
	nas imediações:	Existe uma ETAR a montante, localizada na freguesia de Valongo do Côa mas que não deverá influenciar a qualidade da água da praia
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas, fortes chuvadas ou avaria da ETAR de Valongo.	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agropecuárias	

* - durante a época balnear

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGÉNICOS

Macroalgas:	
Risco de proliferação:	Improvável
Manifestações visíveis:	não há registo de ocorrência
Cianobactérias:	
Risco de proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Não há registos de ocorrência
Fitoplâncton:	
Risco de Proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Não há registos de ocorrência

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal do Sabugal	Telefone: 271 751 040 email: presidencia@cm-sabugal.pt website: www.cm-sabugal.pt
SEPNA-GNR – Comando Territorial da Guarda	Telefone: 961 195 070 email: ct.grd.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.	Telefone: 239 488 284 email: saudepublica@arscentro.min-saude.pt website: www.arscentro.min-saude.pt
Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A	Telefone: 271 225 317 email: geral.adlvt@adp.pt website: www.adlvt.pt.
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt