



Perfil da Água Balnear—Frente Urbana Sul

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCU2X Tipologia:Costeira

Data de Publicação: 2011 Data de Revisão: 2025

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	Vila do Conde
Concelho:	Vila do Conde
Distrito:	Porto
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Ave
Nome da massa de Água:	CWB-I-1B
Código da massa de Água:	PTCOST2



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colhei-

Longitude:-8.75417° Latitude:41.34667° Sistema de Coordenadas: ETRS89



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Possui um extenso areal que se estende por cerca de 1500m desde a foz do rio Ave até à Frente Urbana Norte. Com forte uso intensivo integrada Descrição:

no tecido urbano da cidade. Engloba as concessões de Olinda, Turismo,

Praia Azul, Ladeira, Forno e Sra da Guia.

Tipo de Substrato: Areia

Serviços disponíveis: 9 apoios simples






CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*: 18 °C

Hidrodinâmica: Correntes alternadas de enchente e vazante

Precipitação*: Pouco frequente, pontual



IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

,		3	
Cursos de água que desaguam	na praia:	-	
	nas imediações:	Foz do rio Ave (cerca de 1,5 km a sul do limite norte da água balnear).	
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-	
	nas imediações:	Porto de pesca local, com pequenas embarcações (cerca de 20) de pesca local. A montante do Cais de atracação dispõe de um Núcleo de Recreio com capacidade para 47 embarcações de recreio, sendo, atualmente ocupado por cerca de 50% com veleiros. Integra, a	
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas e/ou fortes chuvadas. pode ocorrer em caso de derrame de combustível de embarcações, sendo que as que praticam os estaleiros têm tanques com maior capacidade do que as tradicionais embarcações de pesca local que utilizam este porto como abrigo. Esta situação só influenciará esta água balnear se o vento for do quadrante Sul (SW).		
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.		
Atividades Antropogénicas:	Atividades turísticas, comerciais, piscatórias e portuárias.		

^{* -} durante a época balnear





AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGÉ-NICOS

M	acr	oal	ga	s:

Risco de proliferação: Moderado

Manifestações visíveis: Há historial de ocorrência de blooms.

Cianobactérias:
Risco de proliferação: Baixo

Manifestações visíveis: Não há registos de ocorrência

Fitoplâncton:
Risco de Proliferação: Baixo

Não há historial de ocorrência.

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Manifestações visíveis:

APA/ARH do Norte

Telefone: 252 248 400 Câmara Municipal de Vila do Conemail: geral@cm-viladoconde.pt de website: www.cm-viladoconde.pt Capitania do Porto de Vila do Con- Telefone: 252 161 370 Piquete da Polícia Marítima: 916 352 737 email: cap.vconde@amn.pt website: www.amn.pt departamento de Saúde Pública Telefone: 220 411 701 da ARS-Norte, I.P. email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt Telefone: 253 919 020 Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A. email: geral@adnorte.pt website: www.adnorte.pt

Telefone: 223 400 000

email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt