



- LLM - Linha Limite da Margem
- LLL - Linha Limite do Leito
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA**
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA TERRA
- Nível I
- Nível II
- Áreas de instabilidade potencial
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA MAR
- ESTACIONAMENTO**
- A manter
- ACESSOS**
- PEDONAL**
- A manter
- Local preferencial para implantação de acessos pedonais
- VIÁRIO**
- De emergência / Serviço
- EQUIPAMENTOS E APOIOS**
- CONSTRUÇÕES**
- A manter
- A demolir
- TIPOLOGIA**
- APS - Apoio de praia simples
- EAP - Equipamento com funções de apoio de praia
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**
- Frente de praia
- Área útil balnear

28. Praia Grande de Porto Covo ■
Classificação: Tipo II
Normas de gestão da praia
Capacidade de carga balnear

Capacidade de carga balnear – 380 utentes

Número de unidades balneares – 1

■ - Praia em Área Protegida: Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de fevereiro)

A. Acessibilidade
Acesso viário e transportes públicos
Existente

Regularizado e pavimentado (impermeável)

Transportes públicos

Proposto

–

Estacionamento (n.º de lugares)

		Existente		Proposto		
Informal	Formal	% cap. de carga	(utentes/ 3,5)	n.º (novos)	Total	Implantação
–	162	148	110	–	162	–

Acesso pedonal
Existente

1 Construído, consolidado e formal – escadas

2 Construído, consolidado e formal – escadas

3 Consolidado e informal – Sobre o terreno natural

Proposto

– Construção de escadas

B. Critérios para a utilização e infraestruturização

Apoios / equipamentos					
Existentes					
N.º	Função / designação	Área	Tipo de construção	Estado de conservação	Ação
1	AC – Instalações sanitárias	40 m ²	Pesada	Mau	A demolir
2	EAP/APS – Restaurante Praia Grande	250 m ²	Mista	Bom / Razoável	A manter
Propostos					
–					

Medidas, ações e intervenções necessárias / execução

Ações previstas em arribas	Intervenções de minimização, corretivas e informativas
Acessibilidades	Construção de escadas
Apoios e equipamentos	Demolição do n.º 1
Requalificação de áreas degradadas	–
Outras	Correção da drenagem na crista da arriba