Relatório Anual de Atividades 2020 Aditamento

1- Introdução

O presente aditamento ao relatório de atividades da CTA, relativo a 2020, datado de março de 2021, visa a atualização da informação com dados de 2020 de produção e de gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) com amianto, reportados na plataforma eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente (formulários MIRR / SILIAMB) bem como a atualização da atividade desenvolvida pelas entidades que constituem a CTA.

2- Atividade desenvolvida pelas entidades que constituem a CTA

2.1 Agência Portuguesa do Ambiente

Caracterização da produção e gestão do fluxo de RCD com amianto

Com referência aos dados de 2020, reportados nos formulários MIRR /SILIAMB, constatou-se (informação retirada do relatório de acompanhamento de 2020 de gestão de Resíduos de Construção e Demolição com amianto disponível em

https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/RCDA_20 20.pdf

Uma diminuição (29%) nas quantidades de RCD com amianto geradas (18.722,66 t) comparativamente com 2019, das quais 73,8% provêm do setor da construção (Formulário B / MIRR).




Figura 1 Produção de RCD com amianto (formulário B/MIRR)

Comparativamente com 2019, verificou-se um decréscimo na quantidade de RCD com amianto encaminhada para eliminação (D1) e um ligeiro aumento para armazenagem (D15) previamente à sua eliminação.




Figura 2 Operações de eliminação de RCD com amianto (formulários C1 e C2/MIRR)

Com base nos dados reportados no âmbito do Movimento Transfronteiriço de Resíduos (MTR), não se verificou a "saída" de RCD com amianto, tendo-se sido registada a "entrada" de 81,34 t de RCD com amianto com proveniência de Malta, que se situou abaixo da quantidade verificada no ano anterior.




Figura 3 "Entrada" de RCD com amianto (MTR)

No referente às operações de gestão de RCD com amianto e operadores envolvidos em 2020, constatou-se:

➤ Intervenção de 29 operadores de tratamento de resíduos (OTR), envolvendo 35 instalações, que asseguraram a armazenagem (D15) de RCD com amianto. Constatou-se que 9 instalações daqueles OTR asseguraram a armazenagem de 72,7% do total de RCD com amianto sujeitos a operação de armazenagem (D15):




Figura 4 Percentagem de RCD com amianto armazenados (D15) (fonte: MIRR)

➤ Intervenção de 8 organizações para deposição em 9 dos seus aterros de RCD com amianto, sete dos quais (aterros de resíduos industriais não perigosos — RNP) asseguraram a eliminação de 55% do total de RCD com amianto eliminados.




Figura 5 Percentagem de RCD com amianto eliminados (fonte: MIRR)

- Os RCD com amianto foram, 55% encaminhados para aterro para resíduos não perigosos de origem industrial e 45% para aterros para resíduos perigosos.
- ➤ 27 Municípios asseguraram a gestão de RCD com amianto, perfazendo um total de 124,5 t encaminhadas para operador de tratamento de resíduos, e representando 0,46% do quantitativo global de RCD com amianto sujeitos a eliminação.

2.2 Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

Caracterização das Notificações e Autorizações emitidas, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 3.º do Despacho 104018/2015

Em 2020 foram apresentadas à ACT um total de 1462 notificações, sendo que dessas destacamos as apresentadas por operadores de gestão de resíduos licenciados para a gestão dos RCD com amianto e pelos municípios ou sistemas multimunicipais, sobre a atividade de recolha, transporte e armazenamento temporário de RCD com amianto provenientes de obras particulares, e que constam do quadro abaixo.

Notificações apresentadas à ACT				
Municípios ou Sistemas Multimunicipais	15			
Operadores de gestão de resíduos	217			
Outros	1230			
Nº Total de notificações	1462			

Em 2020 foram submetidos 1080 planos de trabalho para demolição e remoção de MCA, tendo sido autorizados os que a seguir se descrevem.

Autorização de trabalhos de remoção/demolição de amianto				
Planos de trabalho submetidos para demolição e remoção de MCA	1080			
Planos de trabalho autorizados	649	_		

Relativamente a estes planos de trabalho, encontra-se em anexo informação relativa a:

- > Identificação das empresas que solicitaram a autorização
- Locais onde se realizaram trabalhos de remoção dos MCA
- Quantidades estimadas de MCA a remover (em m²), por tipo de material (friável/não friável) e por empresa
- Destinatários dos RCD com amianto gerados

Número de visitas inspetivas no âmbito das autorizações concedidas, ou outras visitas, e as medidas adotadas

No quadro abaixo refere-se o número de visitas inspetivas no âmbito das autorizações concedidas bem como outras visitas inspetivas realizadas neste domínio e os respetivos procedimentos adotados

Diploma DL 266/2007		Procedimentos			
Visitas inspetivas	Entidades	Locais de trabalho	Notificação tomada de medidas	Suspensão imediata de trabalhos	Infrações autuadas
199	70	159	629	4	24

Ações de sensibilização e informação realizadas em sede de segurança e saúde no trabalho no que respeita ao amianto

No ano de 2020 foram igualmente realizadas ações de informação/pareceres em matéria de segurança e saúde no trabalho, respeitante aos RCD com amianto, cujo número se encontra no quadro abaixo:

Tipo	Número
Ações de Informação/ Sensibilização	31